



Примечание:

На основании п. 6.3.3 ГОСТ 8.586.5-2005 чувствительный преобразователь термометра погружают в ИТ на глубину $(0,3-0,7)D$.

$0,3D=21\text{мм}$; $0,7D=49\text{мм}$;

$21\text{мм} < 39\text{мм} < 49\text{мм}$.

						100.17-021-ATC	Лист
Изм.	Кол.уч.	Лист	N док.	Погн.	Дата		1.6